

## APLICAÇÕES

Carga mineral para ser utilizada como agente encorpante em Fastcast ( Resina de vazamento de endurecimento rápido ) ou Mass- Casting ( F50 ).

	Tipo	Granulometria	Densidade	
RZ 30150	Carga mineral hidratada	0,07 mm	real 2,4 g/cm <sup>3</sup>	aparente 1,2 g/cm <sup>3</sup>

## PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO

É indispensável durante a manipulação, seguir estritamente as medidas apropriadas de higiene de trabalho:

- locais ventilados
- usar luvas e óculos

Para maior informação, consulte a ficha de dados de segurança.

## ARMAZENAGEM

Este produto pode ser conservado durante 24 meses, resguardando-o da umidade à uma temperatura ambiente, na embalagem original, sem abrir. Uma embalagem aberta deve ser cuidadosamente fechada, resguardando-a da umidade.

## ACONDICIONAMENTO

Embalagem sacos com 20 Kg.

*As informações técnicas contidas na presente ficha são o resultado de testes realizados em nossos laboratórios. Estes ensaios foram efetuados em condições precisas. Por esta razão não podemos garantir a obtenção de resultados idênticos para aplicações realizadas em condições, ainda que ligeiramente diferentes. Aconselhamos realizar um ensaio prévio a sua utilização.*